

Příklad 11 - Mimostředný tah a tlak, jádro průřezu

Teorie

Při mimostředném tahu a tlaku je průřez namáhán normálovou silou N a ohybovými momenty M_y a M_z . Jiným vyjádřením stejného problému je normálová síla, jejíž působíště je vůči těžišti umístěno na excentricitách e_z a e_y .

Kladná normálová síla na kladných excentricitách způsobuje momenty

$$M_y = N e_z$$

$$M_z = -N e_y$$

Normálové napětí je součtem napětí od jednotlivých vnitřních sil

$$s_x = \frac{N}{A} + \frac{M_y z}{I_y} - \frac{M_z y}{I_z}$$

Po dosazení za momenty dostaneme

$$s_x = \frac{N}{A} + \frac{N e_z z}{I_y} - \frac{N e_y y}{I_z}$$

$$s_x = \frac{N}{A} \left(1 + \frac{A e_z z}{I_y} - \frac{A e_y y}{I_z} \right)$$

využitím vztahu pro poloměr setrvačnosti $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ dostaneme

$$s_x = \frac{N}{A} \left(1 + \frac{e_z z}{i_y^2} - \frac{e_y y}{i_z^2} \right)$$

Pro rovnici neutrální osy platí $s_x = 0$. Musí tedy být roven nule výraz v závorce.

Rovnice neutrální osy v průřezu je následující rovnice přímky

$$1 + \frac{e_z z}{i_y^2} - \frac{e_y y}{i_z^2} = 0$$

Její průsečík s osou y získáme, dosadíme-li za z -ovou souřadnici nulu.

$$y_N = -\frac{i_z^2}{e_y}$$

Obdobným způsobem získáme průsečík s osou z

$$z_N = -\frac{i_y^2}{e_z}$$

Úlohu můžeme také obrátit, tzn., že k neutrální ose dané průsečíky se souřadnými osami, hledáme působíště normálové síly

$$e_y = -\frac{i_z^2}{y_N} \quad e_z = -\frac{i_y^2}{z_N}$$

Neutrální osa rozděluje průřez na tlačnou a taženou část. Pokud jde neutrální osa mimo průřez, celý průřez je tažený nebo tlačný. Mezním stavem mezi těmito dvěma případy je neutrální osa dotýkající se průřezu. Pokud budeme klást neutrální osu do hran průřezu, tak aby neprocházela průřezem, působíště odpovídající těmto neutrálním osám vymezi tzv. jádro průřezu. Úsečka spojující získané body odpovídají otáčení neutrální osy kolem jádra průřezu. Pokud by normálová síla působila uvnitř jádra průřezu, celý průřez by byl tlačán nebo tažen.

Body ohraničující jádro průřezu jsou excentricity působíště síly pro jednotlivé hraniční polohy neutrální osy:


$$y_j = -\frac{i_z^2}{y_{Nj}} \quad z_j = -\frac{i_y^2}{z_{Nj}}$$

Pokud je ve jmenovateli ∞ , tzn. neutrální osa je rovnoběžná se souřadnou osou, pak příslušná souřadnice jádra je rovna nule.

příklad

Pro průřez na obrázku

- 1) nakreslete jádro průřezu
- 2) pro tahovou sílu $N=200$ kN působící v bodě P
 - a) vykreslete průběh napětí po obvodu průřezu
 - b) určete rovnici neutrální osy, zakreslete její polohu a zakótujte




řešení

K řešení budeme potřebovat některé průřezové charakteristiky.

Těžiště průřezu

Vzhledem k symetrii průřezu, leží z-ová souřadnice těžiště uprostřed výšky průřezu.

Pro výpočet y-ové souřadnice můžeme průřez uvažovat jako rozdíl dvou obdélníků



$$y'_T = \frac{A_1 y_1 - A_2 y_2}{A_1 - A_2} = \frac{0,35 \cdot 0,5 \cdot 0,175 - 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,1}{0,35 \cdot 0,5 - 0,2 \cdot 0,2} = 0,0197222m$$

průřezová plocha

$$A = A_1 - A_2 = 0,35 \cdot 0,5 - 0,2 \cdot 0,2 = 0,135m^2$$

momenty setrvačnosti

$$I_y = \frac{1}{12} (0,35 \cdot 0,5^3 - 0,2^4) = 3512,5 \cdot 10^{-6} m^4$$

$$I_z = \frac{1}{12} (0,5 \cdot 0,35^3 - 0,2^4) + 0,35 \cdot 0,5 \cdot 0,02222^2 - 0,2^2 \cdot 0,09722^2 = 1361,46 \cdot 10^{-6} m^4$$

poloměry setrvačnosti

$$i_y^2 = \frac{I_y}{A} = \frac{3512,5 \cdot 10^{-6}}{0,135} = 0,026018m$$

$$i_z^2 = \frac{I_z}{A} = \frac{1361,46 \cdot 10^{-6}}{0,135} = 0,010085m$$

ad 1) Jádru průřezu

$$y_1 = -\frac{i_z^2}{y_{N1}} = -\frac{0,010085}{0,15278} = -0,066m$$

$$z_1 = -\frac{i_y^2}{z_{N1}} = -\frac{0,026018}{\infty} = 0m$$

$$y_2 = -\frac{i_z^2}{y_{N2}} = -\frac{0,010085}{\infty} = 0m$$


$$z_2 = -\frac{i_y^2}{z_{N1}} = -\frac{0,026018}{-0,25} = 0,104m$$

$$y_3 = -\frac{i_z^2}{y_{N3}} = -\frac{0,010085}{-0,19722} = 0,05113m$$

$$z_3 = -\frac{i_y^2}{z_{N3}} = \frac{0,026018}{\infty} = 0$$

$$y_4 = -\frac{i_z^2}{y_{N4}} = -\frac{0,010085}{\infty} = 0m$$

$$z_4 = -\frac{i_y^2}{z_{N4}} = -\frac{0,026018}{0,25} = -0,104m$$



ad 2a) Normálové napětí

$$e_z = -0,1m$$

$$e_y = -y'_T = -0,0197222m$$

$$s_x = \frac{N}{A} \left(1 + \frac{e_z z}{i_y^2} + \frac{e_y y}{i_z^2} \right) = \frac{200 \cdot 10^3}{0,135} \left(1 + \frac{-0,1 \cdot z}{0,026018} + \frac{-0,197722 \cdot y}{0,010085} \right)$$

bod	y [m]	z [m]	σ [MPa]
1	0,15278	-0,25	-1,521
2	-0,19722	-0,25	8,619
3	-0,19722	-0,1	7,765
4	0,00278	-0,1	1,970
5	0,00278	0,1	0,832
6	-0,19722	0,1	6,626
7	-0,19722	0,25	5,772
8	0,15278	0,25	-4,368

$$1 + \frac{e_z z}{i_y^2} + \frac{e_y y}{i_z^2} = \left(1 + \frac{-0,1 \cdot z}{0,026018} + \frac{-0,197222 \cdot y}{0,010085} \right) = 0$$

$$1 + 3,846z - 19,555y = 0$$

$$y_N = -\frac{i_z^2}{e_y} = \frac{0,010085}{-0,197222} = 0,0511m$$

$$y_N = -\frac{i_y^2}{e_z} = \frac{0,026018}{-0,1} = 0,26018m$$

